



Gedeckelter Durchlass obm.

Flügel: Rechteck-Durchlass


Bau Km. 5.474
Betriebs Km. 5.54782



Draufsicht und Grundriss.



Querschnitt.



Einlauf Einlauf.

1:100

