

**DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY K 78,262**

Název zakázky:	Oprava trati v úseku Police nad Metují - Teplice nad Metují. Geotechnický průzkum železničního spodku.			
Lokalizace sondy:	km 78,262 - v ose koleje			
Rozměry sondy:	-	Datum hloubení:	25. 8. 2020	
Hloubka sondy od TK:	0,85 m	Dokumentoval:	R. Kodým	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		SŽDC S4	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,18	<b>Kolejnice + upevňovadla</b>	-	-
0,18	0,65	<b>Betonový pražec</b> tl. 15 - 20 cm, <b>drážní štěrk</b> silně znečištěný tmavě hnědou písčito-hlinitou zeminou	G4 GM	sacIsiGr
0,65	0,85	<b>Písčitá hlína</b> , pevné konzistence, se zamačkaným drážním štěrkem, žlutohnědá	F3 MS	grsaSi
od	0,85	<b>Beton</b>	-	-

Poznámky:

**Fotodokumentace**

Hladina podzemní vody:	-
Vodní režim:	-
Namrzavost zemní pláně:	-
Laboratorní vzorky:	-