

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY K 80,518

Název zakázky:	Oprava trati v úseku Police nad Metují - Teplice nad Metují. Geotechnický průzkum železničního spodku.		
Lokalizace sondy:	km 80,518 - vpravo na začátku římsy		
Rozměry sondy:	-	Datum hloubení:	25. 8. 2020
Hloubka sondy od TK:	-	Dokumentoval:	R. Kodým
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		SŽDC S4
	ČSN EN ISO 14 688		
	Sonu se nepodařilo vyhloubit z důvodu hrozící destrukce kamenného zdiva. Počáteční část zídky byla již v minulosti nekvalitně opravovaná. Při opravě byly původní pravidelně opracované bloky nahrazeny jinými, odlišných rozměrů. Vlivem nesoudržné malty v mezerách je kamenné zdivo nestabilní a rozvolněné, s tendencí k vyvalení se do boku po zahloubení drápáku.		

Poznámky:**Fotodokumentace**

Hladina podzemní vody:	-
Vodní režim:	-
Namrzavost zemní pláně:	-
Laboratorní vzorky:	-