

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY K 73,761

Název zakázky:	Oprava trati v úseku Police nad Metují - Teplice nad Metují. Geotechnický průzkum železničního spodku.		
Lokalizace sondy:	km 73,761 - vlevo na konci římsy		
Rozměry sondy:	-	Datum hloubení:	27. 8. 2020
Hloubka sondy od TK:	-	Dokumentoval:	R. Kodým
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		SŽDC S4
	Sondy se nepodařilo vyhloubit z důvodu hrozící destrukce kamenného zdiva, které je vlivem nesoudržné malty v mezerách nekompaktní. Po zahloubení drapáku se otřásá a hýbe. Druhým je přítomnost zcela nevhodných kamenů a balvanů vel. do 0,50 m s jílovitou výplní a hrubým drážním štěrkem, použitých do zásypu/obsypu, které při hloubení přenášejí nepřipustný tlak na zdivo.		ČSN EN ISO 14 688

Poznámky:**Fotodokumentace**

Hladina podzemní vody:	-
Vodní režim:	-
Namrzavost zemní pláně:	-
Laboratorní vzorky:	-