

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY K 73,812

Název zakázky:	Oprava trati v úseku Police nad Metují - Teplice nad Metují. Geotechnický průzkum železničního spodku.			
Lokalizace sondy:	km 73,812 - v ose koleje, uprostřed rozpětí klenby			
Rozměry sondy:	-	Datum hloubení:	27. 8. 2020	
Hloubka sondy od TK:	0,90 m	Dokumentoval:	R. Kodým	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		SŽDC S4	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,18	Kolejnice + upevňovadla	-	-
0,18	0,90	Betonový pražec tl. 15 - 19 cm, dražní štěrk mírně znečištěný písčitou zeminou a drobnou drtí, nesoudržný, s tendencí zavalovat výkop sondy, hnědošedý	G3 G-F	saGr
od	0,90	Beton klenby	-	-

Poznámky:

Fotodokumentace

Hladina podzemní vody:	-
Vodní režim:	-
Namrzavost zemní pláně:	-
Laboratorní vzorky:	-