

# E.2.1. STAVEBNÍ ČÁST

## OBJEKT SO-01.01.02 GARÁŽ MUV

Název akce:

**DAČICE ST OPRAVA**

Místo akce:

**DAČICE**

**Č. POZEMKU: 2561/2**

**KAT. ÚZEMÍ: DAČICE [624403]**

### 4. DÍLČÍ ETAPA - PŘEDÁNÍ KOMPLETNÍ PD

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	OPRÁVNĚNÁ OSOBA			ČÍSLO VÝTISKU
Pavel Šustr	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Milan Oplíštil			
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veveří, IČO: 70994234		DATUM	04/2021	
NÁZEV AKCE	Dačice ST oprava		REVIZE		
NÁZEV ČÁSTI	E.2.1. STAVEBNÍ ČÁST		ÚČEL	D P S	
	STAVEBNÍ OBJEKT SO-01.01.02		MÉRÍTKO		FORMÁT
	GARÁŽ MUV		KÓTY V	MM	
OBSAH VÝKRESU	E.2.1. STAVEBNÍ ČÁST		INT. ČÍSLO		POŘ. ČÍSLO
	OBJEKT SO-01.01.02 GARÁŽ MUV		1230020019		
	E.2.1.1 STÁVAJÍCÍ STAV, E.2.1.2 BOURANÉ KONSTRUKCE, E.2.1.3 NOVÉ KONSTRUKCE				E.2.1