


# PODÉLNÉ SPOJE - PROVEDENÍ DRÁŽKY

Dvojitá stojatá drážka  
sklon > 7° (12%)



- 1 ... DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA
- 2 ... SEPARAČNÍ SMYČKOVÁ ROHOŽ
- 3 ... PRKNA TL. 24 MM

430  
OSOVÁ ROZTEČ DRÁŽEK

## 4. DÍLČÍ ETAPA - PŘEDÁNÍ KOMPLETNÍ PD

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		OPRÁVNĚNÁ OSOBA				ČÍSLO VÝTISKU			
Pavel Šustr		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Milan Oplíšťil							
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veveří, IČO: 70994234					DATUM		03/2021			
NÁZEV AKCE	Dačice ST oprava			MÍSTO AKCE Dačice			REVIZE		FORMÁT		
NÁZEV ČÁSTI	E.2.1. STAVEBNÍ ČÁST E.2.1.1.1 DETAILS			Č. POJISNÉ	---	ÚČEL		D P S			
				Č. POZEMKU	1429 + 2561/2 + 1432/2 + 2799/2	MĚŘITKO		1:5			
	STAVEBNÍ OBJEKT SO-01.01.01-03			KAT. ÚZEMÍ	Dačice [624403]	KÓTY V	MM	1x A4			
OBSAH VÝKRESU	DETAIL 1 - PROVEDENÍ DRÁŽKY					INT. ČÍSLO		POR. ČÍSLO			
						I230020019		E.2.1.1.1.			
								1			