


Č. trať. úseku	
0112 - 74	
Kontroloval:	
Ing. Rostislav Ondruš	
Stupeň:	DSPS
Datum:	04/2004-08/2005
Formát:	8xA4
Měřítko:	1:1000

176,1

176,2

176,3





JŽM 74


176.4


176.5

176.6









Souradnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Objednatel:	AŽD Praha, s.r.o.			č. trať. úseku			
Zpracovatel:	HRDLÍČKA, pracoviště Cheb, s.r.o.						
	Zaměřili:	Zpracovali:		Kontrolovali:			
	Ing. Juraj Vacula	Ing. Juraj Vacula		Ing. Rostislav Ondruš			
Karlovy Vary- Kadaň rekonstrukce zabezpečovacího zařízení							
					Stupeň:	DPS	
					Datum:	04/2004-08/2005	
					Formát:	8x44	


8,3

178,2


178,1

178,0

177



3.3 - H2-2




178,7

178,6

178,5

178,4

178,3




178.3

178,9

178,8

178,7

178,6




179.4

179.3

179.2

179.1

179.0



přejezd H1


9.7

179.6

179.5


179.4


179.3



přezd H1

přezd H2






180.7

180.6

180.5

180.4



Souradnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Objednatel:	AŽD Praha, s.r.o.		Č. trať. úseku 0112 - 81	
Zpracovatel:	HRDLIČKA, pracoviště Cheb, s.r.o.			
	Zaměřil:	Zpracoval:	Kontroloval:	
	Ing. Juraj Vacula	Ing. Juraj Vacula	Ing. Rostislav Ondruš	
Karlovy Vary- Kadaň rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Geodetická dokumentace Situace			Stupeň:	DSPS
			Datum:	04/2004-08/2005
			Formát:	8x44
			Měřítko:	1:1000

181.0

180.9

180.8

180.7

