

AZ Consult, spol. s r. o. Ústí nad Labem					<div> <div>Geologická dokumentace</div> <div>Objekt</div> <div>KS01-3</div> </div>		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
					721003	736133	736133
1	2	3	4	5	6		7
2		Q27	0.0-0.8 : Navážka - štěrk hlinitý, velmi sypký		sasiGr	G4 GM	<div>POPISNÁ DATA</div> <div> <div>Druh / Typ sondy</div> <div>Konečná hloubka</div> <div>Vrtná souprava</div> <div>Jméno vrtmistra</div> <div>Dokumentoval</div> <div>Záznam GDBase</div> <div>IG sonda</div> <div>1.20 m</div> <div>Edelman</div> <div>Mudra</div> <div>Mudra</div> </div> <div>PODZEMNÍ VODA</div> <div>Hladina podzemní vody nebyla zastižena</div>
4							
6		Q26	0.8-1.2 : Navážka - štěrk jílovitý		saciGr	G5 GC	
8							
1							
2							
4							
6							
8							
2							
4							
6							
8							
3							
2							
4							
6							
8							
4							
2							
6							
8							
5							
2							
4							
6							
8							
6							<div>Měřítko : 1 : 25</div> <div>Projekt : 20-109</div> <div>Zpracoval : Bc. Mudra</div> <div>Datum : 30.4.2021</div> <div>Příloha :</div>