

AZ Consult, spol. s r. o. Ústí nad Labem					<div> <div>Objekt</div> <div>KS05-7</div> </div>		
Geologická dokumentace					<div> <div>Souřadnice</div> <div> <div>X :</div> <div>Y :</div> <div>Z :</div> </div> <div> <div>1040830.49</div> <div>866744.75</div> <div>0.00</div> </div> </div>		
<div> <div>Hloubka [m]</div> <div>Stratigraf. členění</div> <div>Geotechnický profil</div> </div>					<div> <div>Lokalita</div> <div>Mapa 1 : 25.000</div> <div>9</div> <div>11-413</div> </div>		
Popis polohy					<div> <div>Norma</div> <div>721003</div> <div>736133</div> <div>736133</div> </div>		
Odběry vzorků					7		
1	2	3	4	5	6		7
2		Q27	0.0-0.4 : Navážka - štěrk hlinitý, úlomky do 20 cm, velmi sypký		sasiGr	G4 GM	<div>POPISNÁ DATA</div> <div> <div>Druh / Typ sondy</div> <div>Konečná hloubka</div> <div>Vrtná souprava</div> <div>Jméno vrtmistra</div> <div>Dokumentoval</div> <div>Záznam GDBase</div> <div>IG sonda</div> <div>2.20 m</div> <div>Edelman</div> <div>Mudra</div> <div>Mudra</div> <div>Mudra</div> </div>
4			0.4-2.2 : Jíl písčité, s drobným štěrkem, tuhý, rezavě hnědý				
6							
8							
1							
2							
4		N14			sasiCl	F4 CS	<div>PODZEMNÍ VODA</div> <div>Hladina podzemní vody nebyla zastižena</div>
6							
8							
2							
4							
6							
8							
3							
2							
4							
6							
8							
4							
6							
8							
5							
2							
4							
6							
8							
4							
6							
8							
6							<div>Měřítko : 1 : 25</div> <div>Projekt : 20-109</div> <div>Zpracoval : Bc. Mudra</div> <div>Datum : 30.4.2021</div> <div>Příloha :</div>