

dle ČSN 72 1006, Příloha B

číslo protokolu:
označení zkoušky: **ZZ-2**

objednatel:	DMC Havlíčkův Brod s.r.o.		
název akce:	Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ na trati Znojmo - Okříšky		
místo provedení zkoušky:	kolej č.1 vpravo, km 138.242	datum provedení zk:	06.03.2023
		zkoušku provedl:	Vašina
zkoušený prvek:	pláš tělesa žel. spodku	kód akce:	
vizuální popis materiálu:	písek hlinitý až písek jílovitý, hnědošedý, stř. ulehlý		

ZÁVISLOST NAPĚTÍ / DEFORMACE

zatláčení desky y (mm)

zatížení desky p (MPa)

zatěžovací cyklus

zatláčení desky y (mm)	zatížení desky p (MPa)
0.00	0.00
1.23	0.05
2.67	0.10
4.05	0.15
5.55	0.20