


Dynamická penetrační zkouška DP 32 - km 179,930hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0,5 m, průřez hrotu 15 cm²**Tabulka – výsledky měření****Interpretace**

hloubka [m]	N_{10} [-]	M_v [Nm]	q_{dyn} [MPa]	Edef [MPa]	vrstvy Edef [MPa]
0.1	2		3.3	11.8	45,2
0.2	2		3.2	11.6	
0.3	4		6.1	22.0	
0.4	14		20.7	74.7	
0.5	11		16.3	58.6	
0.6	11		16.2	58.4	
0.7	15		22.1	79.4	
0.8	14		20.5	73.9	
0.9	13	10	19.0	68.5	
1.0	12		15.9	57.1	
1.1	10		13.2	47.6	5,9
1.2	9		11.9	42.8	
1.3	8		10.6	38.0	
1.4	5		6.6	23.7	
1.5	2		2.6	9.4	
1.6	1		1.3	4.7	
1.7	1		1.3	4.7	
1.8	1		1.3	4.7	
1.9	1	10	1.3	4.7	
2.0	2		2.4	8.6	13
2.1	1		1.1	4.1	
2.2	1		1.1	3.9	
2.3	2		2.2	8.1	
2.4	2		2.2	7.9	
2.5	3		3.4	12.1	
2.6	3		3.3	12.0	
2.7	3		3.3	11.8	
2.8	2		2.0	7.3	
2.9	2	20	2.0	7.1	
3.0	2		1.8	6.6	13
3.1	1		0.7	2.6	
3.2	1		0.7	2.6	
3.3	2		1.8	6.6	
3.4	2		1.8	6.6	
3.5	1		0.7	2.6	
3.6	2		1.8	6.6	
3.7	1		0.7	2.6	
3.8	2		1.8	6.6	
3.9	2	20	1.8	6.6	
4.0	2		1.5	5.3	13
4.1	2		1.3	4.5	
4.2	2		1.0	3.7	
4.3	2		0.8	2.9	
4.4	2		0.6	2.1	
4.5	3		1.4	5.0	
4.6	4		2.2	7.9	
4.7	3		0.9	3.4	
4.8	4	70	1.7	6.3	
4.9	5		2.5	9.2	
5.0	5		2.2	8.0	13
5.1	5		2.2	8.0	
5.2	5		2.2	8.0	
5.3	6		3.2	11.4	
5.4	6		3.2	11.4	
5.5	7		4.1	14.8	
5.6	7		4.1	14.8	
5.7	7		4.1	14.8	
5.8	7		4.1	14.8	
5.9	8	70	4.6	16.6	
6.0	9		5.4	19.5	13
6.1	8		4.4	16.0	
6.2	9		5.2	18.8	
6.3	10		6.0	21.7	
6.4	9		5.1	18.2	
6.5	9		5.0	17.9	
6.6	9		4.9	17.6	
6.7	10		5.7	20.4	
6.8	10	88	5.1	18.3	



štěrové lože



násep

 $c_u = 77.5$ kPa

podloží

(pevnost a stlačitelnost podloží se zvyšuje s hloubkou v interpretaci průměrná hodnota)

Interpretace Nešvara 9/2021

SG Geotechnika a.s.

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

tel.: +420 234 654 111 fax: +420 234 654 112 e-mail: info@geotechnika.cz

Objednatel: STRIX Chomutov, a.s.

Název zakázky: Dalovice - Hájek DP

Číslo zakázky:
19.0274.254Z28Měřili:
Datel Miroslav + 2Zpracoval:
Horváth AlešSchválil:
Ing. M. KvardaDatum:
11.11.2019

Poznámka: Osa 2. koleje.