


Dynamická penetrační zkouška DP 13 - km 178,318hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0,5 m, průřez hrotu 15 cm²**Tabulka – výsledky měření****Interpretace**

hloubka [m]	N_{10} [–]	M_v [Nm]	q_{dyn} [MPa]	E_{def} [MPa]	vrstvy E_{def} [MPa]
0.1	1		1.8	6.6	42,5
0.2	2		3.3	11.9	
0.3	5		7.7	27.8	
0.4	14		20.9	75.4	
0.5	15		22.4	80.7	
0.6	10		15.1	54.2	
0.7	17		25.3	91.2	
0.8	10		15.1	54.2	
0.9	7	0	10.7	38.4	
1.0	2		3.0	11.0	
1.1	3		4.3	15.6	5,3
1.2	3		4.3	15.6	
1.3	1		1.7	6.0	
1.4	1		1.6	5.9	
1.5	1		1.6	5.8	
1.6	1		1.6	5.7	
1.7	1		1.6	5.6	
1.8	1		1.5	5.6	
1.9	1	5	1.5	5.5	
2.0	1		1.4	5.2	
2.1	1		1.4	5.2	19
2.2	1		1.4	5.2	
2.3	1		1.4	5.2	
2.4	1		1.4	5.2	
2.5	1		1.4	5.2	
2.6	2		2.6	9.5	
2.7	1		1.4	5.2	
2.8	1		1.4	5.2	
2.9	1	5	1.4	5.2	
3.0	1		1.4	5.0	
3.1	1		1.4	5.0	19
3.2	1		1.4	5.0	
3.3	1		1.4	5.0	
3.4	1		1.4	5.0	
3.5	1		1.4	5.0	
3.6	1		1.4	5.0	
3.7	1		1.4	5.0	
3.8	1		1.4	5.0	
3.9	1	5	1.4	5.0	
4.0	1		1.3	4.6	
4.1	1		1.2	4.4	19
4.2	1		1.1	4.1	
4.3	2		2.1	7.6	
4.4	2		2.0	7.3	
4.5	3		3.0	10.8	
4.6	3		2.9	10.5	
4.7	3		2.9	10.3	
4.8	3		2.8	10.0	
4.9	3	20	2.7	9.8	
5.0	5		4.3	15.4	
5.1	5		4.1	14.7	19
5.2	4		3.7	13.4	
5.3	5		3.6	12.8	
5.4	5		3.6	12.8	
5.5	6		4.3	15.6	
5.6	7		5.1	18.4	
5.7	7		4.9	17.7	
5.8	8		5.7	20.5	
5.9	8	60	5.1	18.2	
6.0	8		5.0	17.9	
6.1	9		5.8	20.8	19
6.2	11		7.4	26.8	
6.3	11		7.4	26.5	
6.4	10		6.4	23.0	
6.5	11		7.2	25.9	
6.6	14		9.8	35.1	
6.7	14		9.7	34.8	
6.8	14		8.9	31.9	
6.9	14	80	8.8	31.5	
7.0	15		9.6	34.5	



šterové lože

násep $c_{v,=}$ 70.5 kPapodloží
(pevnost a stlačitelnost podloží se zvyšuje s hloubkou
v interpretaci průměrná hodnota)

Interpretace Nešvara 9/2021

SG Geotechnika a.s.

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

tel.: +420 234 654 111 fax: +420 234 654 112 e-mail: info@geotechnika.cz

Objednatel: STRIX Chomutov, a.s.

Název zakázky: Dalovice - Hájek DP

Číslo zakázky:
19.0274.254Z28Měřili:
Datel Miroslav + 2Zpracoval:
Horváth AlešSchválil:
Ing. M. KvardaDatum:
4.11.2019

Poznámka: Osa 2. koleje.