

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY K 80,518

Název zakázky:	Oprava trati v úseku Police nad Metují - Teplice nad Metují. Geotechnický průzkum železničního spodku.			
Lokalizace sondy:	km 80,518 - v ose koleje			
Rozměry sondy:	-	Datum hloubení:	25. 8. 2020	
Hloubka sondy od TK:	1,00 m	Dokumentoval:	R. Kodým	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		SŽDC S4	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,18	Kolejnice + upevňovadla	-	-
0,18	1,00	Betonový pražec tl. 15 - 20 cm, dražní štěrk silně znečištěný černohnědou hlinitou a jílovitou zeminou, při bázi se škvárou	G4 GM	sacsiGr
od	1,00	Beton klenby	-	-

Poznámky:

Fotodokumentace

Hladina podzemní vody:	-
Vodní režim:	-
Namrzavost zemní pláně:	-
Laboratorní vzorky:	-