


DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY K 77,690

Název zakázky:		Oprava trati v úseku Police nad Metují - Teplice nad Metují. Geotechnický průzkum železničního spodku.			
Lokalizace sondy:		km 77,690 - vpravo koleje, u paty svahu, mezi kolejovým ložem a skálou			
Rozměry sondy:		-	Datum hloubení:	26. 8. 2020	
Hloubka sondy od TK:		1,05 m	Dokumentoval:	R. Kodým	
Hloubka [m] od - do		Makroskopický popis		SŽDC S4	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,30	0,30 m od TK začíná povrch terénu		-	-
0,30	1,05	Hlína písčitá, humózní, bez větších kamenů, s příměsí drážního štěrku, tmavě hnědá prorostlé kořeny stromů, na povrchu řídký drn a plevel a občasný kámen-balvan vel. do 0,50 m uvolněný ze skalní stěny		F3 MS O +Cb,B	orgrsaSi +Co,Bo
od	1,05	Pískovec/písčitý slínovec, jemnozrný, masivní, skalní podloží; nelze dále hloubit		R4 - R3	-

Poznámky:

Fotodokumentace

Hladina podzemní vody:	nezastižena
Vodní režim:	-
Namrzavost zemní pláně:	-
Laboratorní vzorky:	-