

**DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY K 78,262**

Název zakázky:	Oprava trati v úseku Police nad Metují - Teplice nad Metují. Geotechnický průzkum železničního spodku.		
Lokalizace sondy:	km 78,262 - vlevo v úrovni římsy, vedle koleje (kvůli sítím a dosahu bagru)		
Rozměry sondy:	-	Datum hloubení:	25. 8. 2020
Hloubka sondy od terénu + 0,25 m nad TK:	1,30 m	Dokumentoval:	R. Kodym
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		SŽDC S4
0,00	0,50	<b>Násyp</b> - směs hlinitého písku s drážním štěrkem, s příměsí škváry, tmavě hnědá	S4 SM
0,50	1,00	<b>Zásyp</b> charakteru soudržného hlinitého písku, žlutohnědý	S4 SM
od	1,30	<b>Beton</b> - horizontální plocha	-

ČSN EN  
ISO  
14 688

grsiSa

siSa

-

Poznámky:

**Fotodokumentace**

Hladina podzemní vody:	-
Vodní režim:	-
Namrzavost zemní pláně:	-
Laboratorní vzorky:	-