

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY K 78,190

Název zakázky:	Oprava trati v úseku Police nad Metují - Teplice nad Metují. Geotechnický průzkum železničního spodku.			
Lokalizace sondy:	km 78,190 - vpravo koleje, u paty svahu, mezi kolejovým ložem a svahem			
Rozměry sondy:	-	Datum hloubení:	25. 8. 2020	
Hloubka sondy od TK:	0,90 m	Dokumentoval:	R. Kodým	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		SŽDC S4	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,40	0,40 m od TK začíná povrch terénu		-
0,40	0,90	Suť kamenito-balvanitá , deskovité a polyedrické bloky jemnozrnného pískovce vel. do 0,50 m, s výplní tmavě hnědé písčité hlíny prorostlé kořeny stromů, na povrchu řídký drn a plevel		Cb,B +F3 MS
od	0,90	Pískovec jemnozrnný, masivní, skalní podloží; nelze dále hloubit		-

Poznámky:

Fotodokumentace

Hladina podzemní vody:	nezastižena
Vodní režim:	-
Namrzavost zemní pláně:	-
Laboratorní vzorky:	-