

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY K 78,400

Název zakázky:	Oprava trati v úseku Police nad Metují - Teplice nad Metují. Geotechnický průzkum železničního spodku.			
Lokalizace sondy:	km 78,400 - vpravo koleje, u paty svahu, mezi kolejovým ložem a svahem			
Rozměry sondy:	-	Datum hloubení:	25. 8. 2020	
Hloubka sondy od TK:	1,35 m	Dokumentoval:	R. Kodym	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		SŽDC S4	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,30	0,30 m od TK začíná povrch terénu		-
0,30	1,35	Suť kamenito-balvanitá , deskovité a nepravidelné bloky horniny vel. do 0,50 m, s výplní tmavě hnědé písčité hlíny s kořeny, na povrchu řídký drn a plevel		Cb,B +F3 MS
od	1,35	Pískovec jemnozrný, křemitý písčitý slínovec , masivní, skalní podloží; nelze dále hloubit		R4 - R3

Poznámky:

Fotodokumentace

Hladina podzemní vody:	nezastižena
Vodní režim:	-
Namrzavost zemní pláně:	-
Laboratorní vzorky:	-