

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY K 74,196

Název zakázky:	Oprava trati v úseku Police nad Metují - Teplice nad Metují. Geotechnický průzkum železničního spodku.			
Lokalizace sondy:	km 74,196 - vpravo na začátku římsy			
Rozměry sondy:	-	Datum hloubení:	27. 8. 2020	
Hloubka sondy od TK:	-	Dokumentoval:	R. Kodym	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		SŽDC S4	ČSN EN ISO 14 688
	Sondy se nepodařilo vyhloubit z důvodu hrozící destrukce kamenného zdiva, které je vlivem nesoudržné malty v mezerách nekompaktní. Po zahloubení drapáku se otřásá a hýbe. Druhým je přítomnost zcela nevhodných kamenů až balvanů s hlinitou výplní, použitých do zásypu/obsypu, které při hloubení přenášejí nepřijatelný tlak na zdivo.			
<u>Poznámky:</u>				
Fotodokumentace				
Hladina podzemní vody:	-			
Vodní režim:	-			
Namrzavost zemní pláně:	-			
Laboratorní vzorky:	-			