

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY K 74,356

Název zakázky:	Oprava trati v úseku Police nad Metují - Teplice nad Metují. Geotechnický průzkum železničního spodku.			
Lokalizace sondy:	km 74,356 - v ose koleje, uprostřed rozpětí klenby			
Rozměry sondy:	-	Datum hloubení:	27. 8. 2020	
Hloubka sondy od TK:	1,10 m	Dokumentoval:	R. Kodým	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		SŽDC S4	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,18	Kolejnice + upevňovadla	-	-
0,18	1,10	Betonový pražec tl. 15 - 19 cm, drážní štěrk šedý, v úrovni pražců silně znečištěný hnědým hlinitým pískem, soudržný, níže mírně znečištěný a s drobnou drtí, nesoudržný, na povrchu porostlý řídkým drnem	G4 GM - - G3 G-F	sasiGr - - saGr
od	1,10	Beton klenby	-	-

Poznámky:

Fotodokumentace

Hladina podzemní vody:	-
Vodní režim:	-
Namrzavost zemní pláně:	-
Laboratorní vzorky:	-