

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY K 73,761

Název zakázky:	Oprava trati v úseku Police nad Metují - Teplice nad Metují. Geotechnický průzkum železničního spodku.			
Lokalizace sondy:	km 73,761 - v ose koleje, uprostřed rozpětí klenby			
Rozměry sondy:	-	Datum hloubení:	27. 8. 2020	
Hloubka sondy od TK:	1,15 m	Dokumentoval:	R. Kodým	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		SŽDC S4	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,18	Kolejnice + upevňovací	-	-
0,18	1,15	Betonový pražec tl. 15 - 19 cm, dražní štěrk čistý, nesoudržný, s tendencí zavalovat výkop sondy, šedohnědý, při bázi mírně znečištěný písčitou zeminou a drobnou drtí	G2 GP - - G3 G-F	Gr - saGr
od	1,15	Beton klenby	-	-

Poznámky: TK cca +0,25 m nad betonem římsy

Fotodokumentace

Hladina podzemní vody:	-
Vodní režim:	-
Namrzavost zemní pláně:	-
Laboratorní vzorky:	-