

**DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY K 74,196**

Název zakázky:	Oprava trati v úseku Police nad Metují - Teplice nad Metují. Geotechnický průzkum železničního spodku.			
Lokalizace sondy:	km 74,196 - vlevo na konci římsy			
Rozměry sondy:	-	Datum hloubení:	27. 8. 2020	
Hloubka sondy od TK:	-	Dokumentoval:	R. Kodym	
<b>Hloubka [m] od - do</b>	<b>Makroskopický popis</b>		<b>SŽDC S4</b>	<b>ČSN EN ISO 14 688</b>
	Sondy se nepodařilo vyhloubit z důvodu hrozící destrukce kamenného zdiva, které je vlivem nesoudržné malty v mezerách nekompaktní. Po zahloubení drapáku se otřásá a hýbe. Druhým je přítomnost zcela nevhodných kamenů až balvanů s hlinitou výplní, použitých do zásypu/obsypu, které při hloubení přenášejí nepřijatelný tlak na zdivo.			
<u>Poznámky:</u>				
<b>Fotodokumentace</b>				
Hladina podzemní vody:	-			
Vodní režim:	-			
Namrzavost zemní pláně:	-			
Laboratorní vzorky:	-			