

PODROBNÁ SITUACE SOND, M 1: 200

Název zakázky:	Studénka, přejezd P6501, GTP, HGP, STP		
Číslo zakázky:	2021-180	Objednatel:	SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Datum:	08 / 2021	Zpracoval:	Ing. Michal Steiner
Počet listů:	1	Schválil:	Mgr. Filip Dudík

SITUACE SOND
SO 01-19-02
M 1 : 200

SO 01-11-02
Úprava VO na ulici
Butovická a ulici Malá
strana

SO 01-18-03
Rekonstrukce jízdních
pruhů a úprava prstence
okružní křižovatky na místní
komunikaci ul. Butovická

SO 01-18-04
Prodloužení místní
komunikace na
ul. Butovická do
průmyslového areálu

SO 01-19-02
Silniční most na ul.
Butovická

HV-2
235.99

J13
236.41

LEGENDA

HV-5

Archivní jádrový vrt (databáze ČGS-Geofond)

235.75

J1

Jádrový vrt podrobného průzkumu 1. etapa (2017)

235.47

J24

Sonda podrobného průzkumu 2. etapa (2021)

234.21

J

Jádrový vrt

HJ

Hydrogeologický vrt

SP

Statická penetrační sonda

DPL

Dynamická penetrační sonda lehká


KS17

Kopaná sonda podrobného průzkumu 2. etapa (2021)

235.51

Příčný geologický profil

Podélný geologický profil



Objednatel:	SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno		
Zpracovatel:	GeoTec - GS a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10		
Akce:	Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín		
Příloha:	PODROBNÁ SITUACE SOND		
Objekt:	SO 01-19-02 Silniční most na ul. Butovická		Příloha č. 1
Vypracoval:	Ing. M.Steiner	Datum 08/2021	
Kontroloval:	Ing. M. Hartman	Měřítko 1: 200	
Číslo zakázky: 2021-180			