

SEZNAM PŘÍLOH

"Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa"

C - Situace stavby

PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE - 08/2017

- | | |
|-----|---|
| C.1 | Přehledná situace oblasti stavby |
| C.2 | Koordinační situace stavby |
| C.4 | Mapové podklady v oblasti životního prostředí |

SEZNAM PŘÍLOH

"Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa"

C - Situace stavby

C.2 - Koordinační situace stavby

PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE - 08/2017

C.2.1	Situace km 38,0 - 39,3	1:1000
C.2.2	Situace km 39,3 - 41,0	1:1000
C.2.3	Situace km 41,0 - 42,2	1:1000
C.2.4	Situace km 42,2 - 43,0	1:1000
C.2.5	Situace km 43,6 - 44,9	1:1000
C.2.6	Situace km 44,9 - 47,8	1:1000
C.2.7	Situace km 47,8 - 49,1	1:1000
C.2.8	Situace km 49,1 - 50,0	1:1000
C.2.9	Situace km 50,0 - 52,5	1:1000
C.2.10	Situace km 52,5 - 53,4	1:1000
C.2.11	Situace km 53,4 - 54,0	1:1000
C.2.12	Situace km 54,0 - 55,6	1:1000
C.2.13	Situace km 55,6 - 56,7	1:1000
C.2.14	Situace km 56,7 - 58,0	1:1000
C.2.15	Situace km 59,2 - 60,3	1:1000
C.2.16	Situace km 60,7 - 61,2	1:1000
C.2.17	Situace km 66,7 - 67,5	1:1000
C.2.18	Situace km 67,5 - 68,0	1:1000
C.2.19	Situace km 68,0 - 68,9	1:1000
C.2.20	Situace km 69,2 - 69,7	1:1000
C.2.21	Situace km 70,6 - 70,7	1:1000
C.2.22	Situace km 71,2 - 71,3	1:1000
C.2.23	Situace km 71,9 - 72,0	1:1000
C.2.24	Situace km 73,6 - 74,7	1:1000
C.2.25	Situace km 74,7 - 76,1	1:1000
C.2.26	Situace km 76,1 - 77,6	1:1000
C.2.27	Situace km 78,6 - 79,2	1:1000
C.2.28	Situace km 83,4 - 83,7	1:1000