






5.10.2018

Počet listů: 2

Zakázkové číslo: 18-050-30-513		Jméno Tůma	Podpis 	 Pracoviště 211 – Ostrava
Datum: 10.2018	Ved. pracoviště	Navrátil		
Stupeň dokumentace: dPSŘ	Kreslil	Navrátil		
	Kontroloval	Navrátil		
Oprava PZZ v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937 trati Praha Vysočany – Turnov PS 01 : PZS v km 86,412 a 87,045				2800
PZS v km 86,412 Obsazení přídatných prvků				

Odpory na nosičích 93 097Ds2 - zezadu

1051	Výkr. č.	Náz	Typ	
	8006	R2	11	15R/25W ● 12
				● 13
	8006		21	15R/25W ● 22
				● 23
	8007		31	15R/25W ● 32
				● 33
	8007		41	15R/25W ● 42
				● 43
	8008		51	15R/25W ● 52
				● 53
	8008		61	15R/25W ● 62
				● 63

Výlukové zásuvky

1. kolej

Výkr. č. Svorky

provoz

0800

	1	2
	3	4
8012	5	6
	7	8
	9	10

1. kolej

Výkr. č. Svorky

výluka

0809

8003	1	2
8011	3	4
	5	6
	7	8
	9	10

Tlačítka a přepínače

1309

Výkr. č. Svorky

9002	13	14	Přepínač PrPS
8004	21	22	

--	--	--	--

1300

Výkr. č. Svorky

8011	11	12	Tlačítko KZ
------	----	----	-------------

--	--	--	--

5.10.2018

Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937 trati Praha Vysočany - Turnov		2802
PS 01: PZS v km 86,412 a 87,045		
PZS v km 86,412		
Obsazení přídatných prvků (R, TL, PŘ, VZ)		