










8001	Sběrnice ss napájení a kontr. stavu bat.
8002	Kolejová relé a vyhodnocení anulace
8003	Spouštěcí relé výstrahy
8004	Ovládání PZS a spouštěcí relé pozit. signalizace
8005	Elektronické ovládání světel výstražníků
8006	Červená světla výstražníku A1
8007	Červená světla výstražníku B1
8008	Bílá světla výstražníků A1 a B1
8009	Červená světla výstražníku A2
8010	Červená světla výstražníku B2
8011	Bílá světla výstražníku A2 a B2
8012	Elektronické zvony výstražníků
8013	Zvuková signalizace pro nevidomé
8014	Závora "A"
8015	Závora "B"
8016	Časové soubory
8017	Relé pohotovostního a nouzového stavu
8018	Relé kontroly mechanické výstrahy
8019	Přenos kontrol do SZZ M. Hradiště
8020	Vazby na SZZ

19.10.2018



Zakázkové číslo: 18-050-30-513		Jméno Tůma	Podpis 	 Pracoviště 211 – Ostrava
Datum: 10.2018	Ved. pracoviště	Navrátil		
Stupeň dokumentace: dPSŘ	Kontroloval	Navrátil		
Oprava PZZ v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937 trati Praha Vysočany – Turnov PS 02 : PZS v km 94,548 a 94,937				8000
PZS v km 94,548 Technologie PZS				





Hodnota jističe musí být o stupeň nižší, než je hodnota jističe výstupu zdroje.



PR3 relé RT 424 024 Schrack
+ modul s ochrannou diodou
RPMT00A0 Schrack



Pomocný kontakt jističe ZP-NHK Moeller





Poznámky:

1. Připojení HIS POH na sběrnici PE-H se provede vodičem 1,5zž.
 2. Vodič 1,5mm² ukončit v PO kabelovou vidlicí.
 3. Vodič CYA 10zž je zapojen na "horní" svorku B20M.
 4. Zemnicí svorka skříně (stojanu).
- w - propojka WAGO

19.10.2018




Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937
trati Praha Vysočany - Turnov
PS 02: PZS v km 94,548 a 94,937
PZS 94,548
Sběrnice ss napájení a kontr. stavu bat.

8001



<p>Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937 trati Praha Vysočany – Turnov PS 02: PZS v km 94,548 a 94,937</p>
<p>PZS 94,548 Kolejová relé a vyhodnocení anulace</p>

8002



19.10.2018

Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937

trati Praha Vysočany – Turnov


PS 02: PZS v km 94,548 a 94,937

PZS 94,548




Spouštěcí relé výstrahy

8003

Stavědlová ústředna SZZ Mnichovo Hradiště



Přejezd "HL6"





Poznámky:
x1) viz čl. 5.3.11.6a ČSN 34 2650 ed.2

19.10.2018

Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937
trati Praha Vysočany – Turnov
PS 02: PZS v km 94,548 a 94,937
PZS 94,548
Ovládání PZS a spouštěcí relé pozit. signalizace

8004



19.10.2018

Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937


trati Praha Vysočany – Turnov

PS 02: PZS v km 94,548 a 94,937

PZS 94,548

Elektronické ovládání světel výstražníků


8005




19.10.2018

Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937
 trati Praha Vysočany – Turnov
 PS 02: PZS v km 94,548 a 94,937
 PZS 94,548
 Červená světla výstražníku A1

8006






19.10.2018

Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937
 trati Praha Vysočany – Turnov
 PS 02: PZS v km 94,548 a 94,937
 PZS 94,548
 Bílá světla výstražníků A1 a B1


8008



19.10.2018

Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937
 trati Praha Vysočany – Turnov
 PS 02: PZS v km 94,548 a 94,937
 PZS 94,548
 Červená světla výstražníku A2


8009



19.10.2018

Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937
 trati Praha Vysočany – Turnov
 PS 02: PZS v km 94,548 a 94,937
 PZS 94,548
 Červená světla výstražníku B2


8010



19.10.2018

Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937
 trati Praha Vysočany – Turnov
 PS 02: PZS v km 94,548 a 94,937
 PZS 94,548
 Bílá světla výstražníků A2 a B2




8011



19.10.2018


Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937
 trati Praha Vysočany – Turnov
 PS 02: PZS v km 94,548 s 94,937
 PZS 94,548
 Elektronické zvony výstražníků

8012








Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937 trati Praha Vysočany – Turnov PS 02: PZS v km 94,548 s 94,937
PZS 94,548 Zvuková signalizace pro nevidomé

8013




8015



19.10.2018

Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937
trati Praha Vysočany – Turnov
PS 02: PZS v km 94,548 a 94,937
PZS 94,548
Časové soubory


8016



19.10.2018


Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937
 trati Praha Vysočany – Turnov
 PS 02: PZS v km 94,548 a 94,937
 PZS 94,548
 Rrelé pohotovostního a nouzového stavu

8017



Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937 trati Praha Vysočany – Turnov PS 02: PZS v km 94,548 a 94,937
PZS 94,548 Relé kontroly mechanické výstrahy

8018



*) zrušeny kontakty relé UZ,
SZZ M. Hradiště nezná stav uzavření závru
19.10.2018

SZZ Mnichovo Hradiště | Přejezd "HL6"

Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937
trati Praha Vysočany - Tžurnov
PS 02: PZS v km 94,548 a 94,937
PZS 94,548
Přenos kontrol do SZZ M. Hradiště

8019

SZZ Mnichovo Hradiště


Přejezd "HL3"

Přejezd "HL5"

Přejezd "HL6"

Přejezd "HL7"

SZZ Loukov u M. H.



19.10.2018

Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937

trati Praha Vysočany – Turnov

PS 02: PZS v km 94,548 a 94,937

PZS 94,548

Vazby na SZZ

8020