

prvek: **OKNO S VITRÁŽÍ**

číslo: **2N.034**

počet ks: 1 ks

popis: dřevěné dvojité obdélné třídliné okno osazené do špalety, dovnitř otvíravé, má dva meziokenní pilíře, z vnější strany pískovcové, z vnitřní deštěné, krajní křídla jsou vertikální příčlím dělena na dvě části, střední rovněž vertikálními dvěma příčlemi na tři, vnitřní rám s křídly je novodobý, osazený kvůli snížení tepelných ztrát
vnější okno je zaskleno vitráží se stylizovaným rostlinným motivem
vnější okno má původní zapuštěné závěsy a okenní klíčky

umístění: mezipodesta severního schodiště (A201) budovy A

památkové
hodnocení: původní prvek z doby výstavby (vnější okno), umělecko-řemeslné dílo, vhodně novodobě doplněné

rozměry: šířka: 2950 mm
výška: 1910 mm

materiál: dřevo, sklo

nátěr: vnější okno s vitráží s krycím hnědým nátěrem, vnitřní okno bílý krycí nátěr

details: okenní klíčky vnějšího okna, zapuštěné závěsy vnějšího okna

NÁVRH:

repasovat, ponechat na původním místě, zachovat klíčky, závěsy, restaurovat vitráž, obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou klíček natřít i kování – viz stávající stav
Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.
Viz technologický postup TP/117 (fládr).
Po dokončení opravy rámu nechat restaurátorem zkontrolovat vitráž.




celkový pohled z interiéru



celkový pohled z interiéru



celkový pohled z exteriéru



detail vitráže