

prvek: **OKNO S VITRÁŽÍ**

číslo: **3N.055**

počet ks: 1 ks

popis: dřevěné dvojité třídlínné okno osazené do špalety, ukončené segmentovým obloukem, dovnitř otvíravé, má dva meziokenní pilíře, z vnější strany pískovcové, z vnitřní jsou deštěné, krajní díly jsou poutcem cca uprostřed děleny na dvě křídla, která jsou dále vertikálními příčlemi dělena na dvě tabulky, střední díl má poutec v horní třetině, horní křídlo je vertikálními dvěma příčlemi děleno na tři části, spodní křídlo je děleno vertikálně dvěma příčlemi a horizontálně jednou – celkem tedy na šest stejně velkých dílů; vnitřní rám s křídly je novodobý, osazený kvůli snížení tepelných ztrát, jeho křídla jsou dále nedělená vnější okno je zaskleno vitráží se stylizovaným rostlinným motivem – stromem v květu vnější okno má původní zapuštěné závěsy a okenní kličky

umístění: mezipodesta severního schodiště budovy A (schodiště A301)

památkové
hodnocení: původní prvek z doby výstavby (vnější okno), umělecko-řemeslné dílo, vhodně novodobě doplněný

rozměry: šířka: 3200 mm
výška: 2930 mm

materiál: dřevo, sklo

nátěr: vnější okno s vitráží s krycím hnědým nátěrem, vnitřní okno bílý krycí nátěr

details: okenní kličky vnějšího okna, zapuštěné závěsy vnějšího okna

NÁVRH:

repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, restaurovat vitráž, obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav
Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.
Viz technologický postup TP/117 (fládr).
Po dokončení opravy rámu nechat restaurátorem zkontrolovat vitráž.



celkový pohled z interiéru



celkový pohled z exteriéru