

prvek: **OKNO**

číslo: **3N.078 A-G**

počet ks: 7 ks

popis: dřevěné dvojité okno, dovnitř otvíravé, osazené do špalety; vnější okno osazeno v okenním otvoru ukončeném stlačeným obloukem, vnitřní okno osazené v segmentovém okenním otvoru; okno má dvě stojiny, po krajích vždy jedno křídlo příčlím dělené na dvě stejně velké části; ve středním dílu ve spodní části jedno křídlo dvěma vertikálními příčlemi dělené na tři shodně velké tabulky, nad ním poutcem oddělené segmentově ukončené vyklápěcí křídlo  
okno má z vnitřní strany dřevěný parapet  
okna mají původní mosazené kličky a zapuštěné závěsy  
před okny jsou osazeny nepůvodní mříže nevalné úrovně

umístění: východní průčelí budovy B (B321 až B324, B331 až B333)

památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, velmi kvalitní truhlářská práce

rozměry: šířka: 2630 mm  
výška: 2780 mm

materiál: měkké dřevo

nátěr: vnější část vnějšího rámu a křídel má nátěr hnědou barvou, vnitřní strana okna nátěr smetanový

details: původní mosazné kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy

#### NÁVRH:

repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou klíček natřít i kování – viz stávající stav  
odstranit nepůvodní mříže, nahradit vnitřní  
Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.  
Viz technologický postup TP/118.



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z interiéru



zapuštěný okenní závěs



okenní klíčky



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z exteriéru