

prvek: ŠTUKOVÝ PRVEK		číslo: 3N.106 A-D
počet ks: 4 ks		
popis: štukový prvek – hlava lva – v klenáku nad oválným oknem; po stranách klenáku bohatý vegetabilní vlys tvoření větvemi dubu		
umístění: západní průčelí budovy A		památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslné dílo
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 3330 mm (nejširší místo) Výška prvku: 1000 mm Vysoká profilace: viz foto		materiál: štuková omítka
nátěr: fasádní nátěr ve smetanové barvě		
stav: Štukový prvek je celkem v dobrém stavu. Na horních hranách je značný nános holubího trusu a prachových depozit. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.		

NÁVRH: nedílná součást architektonické výzdoby fasády, nutno zachovat beze změny modelace originálu či použitého materiálu.
Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat maskaron podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.



celkový pohled



detail