

| | | | |
|-----------|---|----------------------|--|
| prvek: | PORTÁL | číslo: | 1N.268 |
| počet ks: | 1 | | |
| popis: | Pískovcový vstupní portál je půlkruhově zaklenut. Nad klenbou je římsa, na kterou navazuje kamenný parapet okna. Na portálu je datace „MXMIIII“ 1905. V archivoltě portálu stojí dvě útlé kariatidy. Pod nimi jsou vavřínové pletence a pod nimi dekorativní pole s dalším patrem vavřínu s hadem. Spodní část klenby je zdobena lipovými listy v dolní části s ještěrkou. Pod římsou jsou dvě pole s vavřínovými pletenci zdobené oblouny. Portál je dílem ateliéru Čeňka Vosmíka. | | |
| umístění: | Západní fasáda budovy E | památkové hodnocení: | Původní autorské výtvarné dílo vysoké kvality. |
| rozměry: | ~ oměřeno ve výkresu Výška: 8280 mm Šířka: 5030 mm | materiál: | patrně pískovec nebo umělý kámen |
| nátěr: | bez povrchové úpravy | | |
| stav: | Kámen je povrchově silně znečištěn prachovými depozity a holubím trusem, na vlhkých místech je mechový porost. Spáry jsou místy vypadané a nesoudržné. Ve spodní části se projevuje značné zasolení a zavlhčení. Portál je povrchově poškozeno korozí kamene. | | |
| návrh: | Pískovec bude restaurovat restaurátor s licenci MK ČR. Provést omytí kamenného prvku, odstranění nesoudržných spár. Doplnění kamenné výzdoby umělým kamenem shodné struktury jako stávající kámen. Provést patinu shodně jako je provedena na části C v roce 2016. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/107. | | |



celkový pohled na portál



detail hada v dolní části portálu



kariatida a nad ní datování



kariatida a nad ní datování



pohled na výzdobu portálu



ještěrka ve spodní části portálu.