


prvek: OKNO		číslo: 3N.001
počet ks: 1 ks		
popis: dvojité okno se dvěma stojinami, z vnější strany pískovcové okosené pilířky, poutec je v horní třetině, z vnější strany profilovaný ve tvaru římsy, z vnitřní strany dřevěný parapet a dřevěné obložení parapetního pole tvořené rámovou konstrukcí s kazetovými obdélnými na výšku orientovanými profilovanými kazetami s vystupujícími středy; okna mají původní závěsy a okenní kličky		
umístění: západní část jižního průčelí budovy E (místnost E393)	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, kvalitní truhlářská práce, nedílná součást fasády	
rozměry: šířka: 2630 mm výška: 2050 mm	materiál: měkké dřevo	
nátěr: vnější rám a křídla tmavě hnědá barva – zřejmě nepůvodní, zbývající části smetanová barva		
detaily: původní mosazené kličky, původní zapuštěné závěsy		
NÁVRH: repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav bude-li restaurátorským průzkumem zjištěna existence krycího nátěru kamenných pilířků, tento obnovit Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Viz technologický postup TP/118.		
		okno – celkový pohled na vnější stranu