

prvek: **OKNO**

číslo: **3N.003**

počet ks: 1 ks

popis: dvojité špaletové okno se dvěma stojinami, z vnější strany pískovcové okosené pilířky, poutec je v horní třetině, z vnější strany profilovaný ve tvaru římsy, z vnitřní strany dřevěný parapet, deštění okenního otvoru s dřevěnou přímou nadokenní římsou s vlysem a dřevěné obložení parapetního pole tvořené rámovou konstrukcí s kazetovými obdélníky na výšku orientovanými profilovanými kazetami s vystupujícími středy; vnější křídlo spodní části středního dílu příčnickem vodorovně dělené na dvě části okna mají původní závěsy a kličky – půlolyvy

umístění: východní část jižního průčelí budovy E – místnost E388

památkové
hodnocení: původní prvek z doby výstavby, kvalitní truhlářská práce,

rozměry: šířka: 2630 mm
výška: 2050 mm

materiál: měkké dřevo

nátěr: vnější rám a křídla tmavě hnědá barva – zřejmě nepůvodní, zbývající části smetanová barva

detaily: původní mosazené kličky, původní zapuštěné závěsy

NÁVRH:


repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr smetanovou barvou, bude-li restaurátorským průzkumem zjištěna existence krycího nátěru kamenných pilířků, tento obnovit
Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.
Viz technologický postup TP/118.



okno – celkový pohled z exteriéru na vnější stranu



okno – celkový pohled z interiéru na vnitřní stranu



okenní kličky