

| | | |
|--|---|----------------------|
| prvek: OKNO | | číslo: 4N.007 |
| počet ks: 1 ks | | |
| popis: dřevěné dvojité jednokřídle špaletové okno, dovnitř otevíravé má původní kličky a zapuštěné závěsy | | |
| umístění: jižní nároží západního průčelí budovy E (místnost E 469) | památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, kvalitní truhlářská práce | |
| rozměry: šířka: 490 mm výška: 1450 mm | materiál: měkké dřevo | |
| nátěr: z interiéru krycí nátěr smetanovou barvou, vnější strana vnějšího okna krycí nátěr hnědou barvou | | |
| detaily: původní mosazené kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy | | |
| NÁVRH: repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Viz technologický postup TP/118. | | |



okno – celkový pohled z exteriéru



okno – celkový pohled z interiéru



původní okenní klička



původní zapuštěný okenní závěs