

prvek: **MASKARON**

číslo: **1N.282**

počet ks: 1

popis: Maska pod kordónovou římsou v klenáku okna. Masky je alegorií některého světového města. Maskaron má nevýrazný obličej s delšími vlasy. Na hlavě má maska korunku. Nad klenákem jsou bukové haluze. Masky je vymodelována podle dochovaných Fantových návrhů, od kterých se ale realizace velmi vzdálila. Masku provedl Alois Folkman a dekorátorská firma Metoděj Kocourek, Čepek a Reinart

umístění: západní fasáda budovy B

památkové hodnocení: původní umělecká práce z doby výstavby objektu

rozměry: ~ oměřeno ve výkrese  
Šířka prvku: 2620 mm (mezi triglify)  
Výška prvku: 1160 mm  
Vysoká profilace: viz foto

materiál: štuk

nátěr: světlý okr, nátěr fasády

stav: Stav maskaronu je havarijný. Podkladní vrstvy jsou nesoudržné a odstupující od sebe. Na prvku proběhl neodborný zásah s cílem zajistit okraje opadávajících částí. Maskaron má uražený nos, chybí šála ve spodní části, značné poškození má koruna na hlavě. Listová výzdoba kolem maskaronu je opadaná. Opadané jsou i triglyfy kolem maskaronu pod římsou. Na horních hranách je značný nános holubiho trusu. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.

#### NÁVRH:

Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat maskaron podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumů. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.



maskaron v klenáku okna



maskaron v klenáku okna  
stav v roce 2004



maskaron v klenáku okna stav v roce 2017