

prvek: <b>OKNO</b>		číslo: <b>5N.017</b>
počet ks: 1 ks		
popis: dřevěné dvojité jednokřídlé špaletové okno, dovnitř otevíravé má původní kličky a zapuštěné závěsy		
umístění: jižní nároží západního průčelí budovy E (místnost E558)	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, kvalitní truhlářská práce	
rozměry: šířka: 500 mm výška: 1450 mm	materiál: měkké dřevo	
nátěr: z interiéru krycí nátěr smetanovou barvou, vnější strana vnějšího okna krycí nátěr hnědou barvou		
detaily: původní mosazené kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy		
<b>NÁVRH:</b> repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Viz technologický postup TP/118.		



okno – celkový pohled z exteriéru



okno – celkový pohled z interiéru



původní okenní klička



původní zapuštěný okenní závěs