

prvek: <b>MASKARON</b>		číslo: <b>1N.306</b>
počet ks: 1		
popis: Maska pod kordónovou římsou v klenáku okna. Maska je alegorií některého světového města. Maskaron má nevýrazný obličej s bohatými delšími vlasy. Maska má na hlavě korunku s třemi cípy. Kolem maskaronu je věneček z květů. Maska je vymodelována podle dochovaných Fantových návrhů, od kterých se ale realizace velmi vzdálila. Masku provedl Alois Folkman a dekorátorská firma Metoděj Kocourek, Čepek a Reinar		
umístění: západní fasáda budovy D	památkové původní umělecká práce z doby výstavby objektu hodnocení:	
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 2620 mm (mezi triglify) Výška prvku: 1160 mm Vysoká profilace: viz foto	materiál: štuk	
nátěr: světlý okr, nátěr fasády		
stav: Stav maskaronu je havarijní. Podkladní vrstvy jsou nesoudržné a z velké části chybí. Na prvku proběhl neodborný zásah s cílem zajistit okraje opadávajících částí. Maskaronu chybí ověsky ve spodní části, květiny kolem hlavy apod.. Listová výzdoba kolem maskaronu je opadaná včetně podkladních vrstev. Na horních hranách je značný nános holubího trusu. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.		

#### NÁVRH:

Na opravené cihelné zdivo provést nové skladby omítek a nanést novou modelaci. Modelace bude provedena podle dochovaných fotografií z roku 2004. Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat maskaron podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumů. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.



maskaron v klenáku okna



maskaron v klenáku okna  
stav v roce 2004



maskaron v klenáku okna stav v roce 2017