



prvek: OKNO		číslo: 3N.087
počet ks: 1 ks		
<p>popis: dřevěné dvojité okno, dovnitř otvíravé, osazené do špalety; vnější okno osazeno v okenním otvoru ukončeném stlačeným obloukem; vnitřní okno osazené v otvoru ukončeném segmentovým obloukem, okno má dvě stojiny, po krajích vždy jedno křídlo horizontální příčlí dělené na dvě stejně velké části; ve středním dílu ve spodní části dvě křídla, každé horizontálně dělené na tři stejně velké tabulky, nad nimi poutcem oddělené segmentově ukončené křídlo</p> <p>okna mají původní mosazené kličky a zapuštěné závěsy</p> <p>před oknem osazena novodobá svařovaná mříž nevalné úrovně</p>		
umístění: východní průčelí, budova B – B318	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, možná druhotně upraven (spodní část středního dílu), kvalitní truhlářská práce,	
rozměry: šířka: 2630 mm výška: 2720 mm	materiál: dřevo	
nátěr: nátěr krycí hnědou barvou z vnější strany vnějšího křídla, z vnitřní strany nátěr krycí barvou smetanového odstínu		
details: původní mosazné kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy		
<p>NÁVRH: repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav, odstranit nepůvodní mříž a nahradit ji vnitřní nůžkovou mříží.</p> <p>Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.</p> <p>Viz technologický postup TP/118.</p>		
		
okno – celkový pohled z exteriéru		okno – celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z interiéru



zapuštěný okenní závěs