

prvek: **OKNO S VITRÁŽÍ**

číslo: **5N.048 A,B**

počet ks: 2 ks

popis: dřevěné jednokřídlé dvojité okno, je osazené v obdélném otvoru s delší horizontální stranou, dovnitř otvíravé, vnější okno je zaskleno vitráží s rostlinným motivem; vnitřní křídlo je novodobé, osazené kvůli snížení tepelných ztrát, pod oknem je mramorový parapet
vnější okno má původní zapuštěné závěsy a okenní kličky

umístění: mezipodesta severního schodiště A501
budovy A

památkové
hodnocení: původní prvek z doby výstavby, umělecko-
řemeslné dílo

rozměry: šířka: 1370 mm
výška: 1070 mm

materiál: dřevo, sklo

nátěr: vnější okno krycí nátěr hnědou barvou, vnitřní okno krycí nátěr barvou smetanového odstínu

details: původní zapuštěné bambulkové závěsy, původní kličky (vnější okno)

NÁVRH:

zachovat na původním místě, repasovat, zachovat kličky, závěsy, restaurovat vitráž, obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav

Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.

Viz technologický postup TP/117 (fládr).

Po dokončení opravy rámu nechat restaurátorem zkontrolovat vitráž.

Viz technologický postup TP/117 (fládr).

Po dokončení opravy rámu nechat restaurátorem zkontrolovat vitráž.



celkový pohled z interiéru



celkový pohled z interiéru



celkový pohled z exteriéru