

prvek: OKNO		číslo: 6N.003
počet ks: 1		
popis: Dvojité špaletové okno v segmentovém otvoru vikýře. Okno bylo v nedávné době již repasováno. Okno je děleno na pět křídel řazených vedle sebe. Křídla jsou dovnitř otvíravá. Krajní křídla jsou dělena na čtyři tabulky do kříže a střední křídla jsou dělena na šest tabulek po dvojicích nad sebou.		
umístění: vikýř ve východní fasádě budovy A z místnosti A626	památkové hodnocení: patrně rekonstruované původní okno	
rozměry: šířka: 4940 mm výška: 2040 mm	materiál: dřevo	
nátěr: lazurovací lak		
detaily: původní okenní klička a závěsy s kuželkovými konci		

NÁVRH:

Okno truhlářsky repasovat a průzkumem zjistit původní barevnost. Vyměňovat jen uhnílé části dřevěné konstrukce okna. Obnovit původní povrchovou úpravu. Zachovat na původním místě včetně kování a okenních závěsů. Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit fládr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Viz technologický postup TP/117.



pohled na okno ve vikýři ve východní fasádě



pohled na okno z místnosti



původní okenní závěsy s kuželkovými konci

