

prvek: OKNO		číslo: 3N.068
počet ks: 1 ks		
popis: dřevěné dvojité okno, osazené ve špaletě, dovnitř otvíravé, se dvěma meziokenními zděnými pilířky, osazené v segmentově ukončeném otvoru; ve střední části dvě stojiny, střední díl střední části má poutec v horní čtvrtině, postranní díly cca uprostřed; krajní části okna mají jednu stojinu, díl blíže ke středu má poutec cca v polovině, díl u kraje v dolní třetině; jednotlivá křídla jsou dále nedělená; z vnější strany v místě poutců okapničky vnější okno novodobé, s odlišným členěním vnější okno má původní kličky, závěsy a povrchovou úpravu		
umístění: střední část východního průčelí – kulturní sál D 375	památkové hodnocení:	vnější okno původní prvek z doby výstavby, vnitřní vhodně provedený doplněk, velmi kvalitní truhlářská práce
rozměry: ~ oměřeno ve výkresu, osazovací rozměr šířka: 5110 mm výška: 3000 mm	materiál:	dřevo, sklo
nátěr: vnější část vnějšího okna středně hnědý krycí nátěr, vnitřní část vnějšího okna světlý fládr (původní barevná úprava !!), vnitřní okno středně hnědá		
detaily: původní okenní kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy, původní povrchová úprava vnějšího okna		

NÁVRH:

repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), zachovat a restaurátorsky opravit původní barevnost oken, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav, doplnit chybějící kličky přesnými kopiemi původních ponechat i vnitřní nepůvodní okno – kvalitní truhlářská práce
 Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit fládr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.
 Interiér – viz technologický postup TP/117.
 Exteriér – viz technologický postup TP/118.



celkový pohled z interiéru



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z exteriéru