

prvek: **MASKARON**

číslo: **1N.307**

počet ks: 1

popis: Maska pod kordónovou římsou v klenáku okna. Maska je alegorií některého světového města. Maskaron má výrazný ženský obličej. Maska má na hlavě turban s delšími bočnicemi a korunku s třemi cípy. Maska má bohaté korálkové náušnice. Kolem maskaronu jsou pole s rozkvetlými růžemi. Maska je vymodelována podle dochovaných Fantových návrhů, od kterých se ale realizace velmi vzdálila. Masku provedl Alois Folkman a dekorátorská firma Metoděj Kocourek, Čepek a Reinar

umístění: západní fasáda budovy D

památkové hodnocení: původní umělecká práce z doby výstavby objektu

rozměry: ~ oměřeno ve výkrese
Šířka prvku: 2620 mm (mezi triglify)
Výška prvku: 1160 mm
Vysoká profilace: viz foto

materiál: štuk

nátěr: světlý okr, nátěr fasády

stav: Stav maskaronu je havarijní. Podkladní vrstvy jsou nesoudržné a odstupující od sebe. Na prvku proběhl neodborný zásah s cílem zajistit okraje opadávajících částí. Maskaron je celkem celý, ale bude mít problém v podkladních vrstvách. Listová a květinová výzdoba kolem maskaronu je částečně opadaná a nesoudržná. Na horních hranách je značný nános holubího trusu. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.

NÁVRH:

Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat maskaron podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumů. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.



maskaron v klenáku okna



maskaron v klenáku okna stav v roce 2004



maskaron v klenáku okna stav v roce 2017