

prvek: ŠTUKOVÝ PRVEK		číslo: 3N.104
počet ks: 1 ks		
popis: ve vpadlém obdélném poli nad segmentovým okenním záklenkem - štukový prvek – kolo mezi rozepjatými křídly – znak železničářů,		
umístění: severní průčelí budovy A	památkové hodnocení:	původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslné dílo
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 1310 mm (nejširší místo) Výška prvku: 890 mm Nízká profilace: viz foto	materiál:	štuková omítka
nátěr: nátěr smetanovou barvou		
stav: Štukový prvek je celkem v dobrém stavu. Na horních hranách je značný nános holubiho trusu a prachových depozit. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.		
NÁVRH: nedílná součást architektonické výzdoby fasády, nutno zachovat beze změny modelace originálu či použitého materiálu. Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat maskaron podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.		



celkový pohled



Stav v roce 2017